

2) FOTOGRAFIE DEL DEGRADO

2.1) Intradosso sbalzo - Zona caditoie



FOTO 6 - Dettaglio del degrado in prossimità della caditoia sulla pila 16 (interno curva)



FOTO 7 - Dettaglio del degrado in prossimità della caditoia sulla pila 13 (interno curva)