Milano

Direzione Centrale Mobilità Trasporti Ambiente

COMUNE DI MILANO
DC MOBIL. TRASPORTI
G 981418/2009
del 28/12/2009
SSESS.MOBILITÀ E TR
(S) PROT. ZONA 6
3/12/2009

Milano, 23 dicembre 2009

COMUNE DI MILANO
ZONA 6
08 GEN. 2010
ARRIVO

AO
tutti i cons.

Egregio Signor
Massimo GIRTANNER
Presidente Consiglio
di Zona 6
Viale Legioni Romane, 54
20147 - MILANO

COMUNE DI MILANO ZONA 6 DECENTRAMENTO
PG 981418/2009 Del 28/12/2009
BOLLETTINO 7/2010

COMUNE DI MILANO ZONA 6 DECENTRAMENTO
PG 981418/2009 Del 28/12/2009
(S) ASS. ORGANI 12/01/2010

Oggetto: Consiglio di Zona 6:
interrogazione: Quartiere Sant'Ambrogio I e II – incrocio pericoloso -.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si trasmette, in allegato, la nota pervenuta dal Settore Pianificazione Mobilità, Trasporti e Ambiente – Servizio Mobilità e Trasporti

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Dott. Simone Percacciolo

All.

Via Beccaria, 19 – 20122 Milano
tel. +39 02.884.53300-68250 – fax +39 02.884.53320

SETTORE PIANIFICAZIONE MOBILITA' TRASPORTI E AMBIENTE
Servizio Mobilità e Trasporti

Milano
Comune di Milano

Milano, 21.10.2009

26.10.09

Egr. Sig.
Dott. Pierangelo Berlinguer
Direzione Centrale Mobilità
Trasporti Ambiente
SEDE

OGGETTO: CDZ6 – Intersezione tra le vie S. Vigilio, S. Paolino, Danusso e De Pretis

In merito alla Nota del CDZ6 che sottolinea la pericolosità dell'intersezione in oggetto, si comunica che, a seguito della procedura stabilita e concordata tra gli Assessorati competenti e in relazione all'elevato numero di segnalazioni pervenute, è stato dato mandato ad AMAT di predisporre un database che possa formulare una classificazione degli interventi in relazione alla efficacia degli stessi, sia dal punto di vista della sicurezza stradale sia dal punto di vista della funzionalità viabilistica, al fine di indicarne l'ordine di priorità.
Il Piano Direttore della Sicurezza Stradale, attualmente in itinere, consentirà in una fase successiva la definizione sistematica delle recidive e degli ambiti prioritari di intervento.
Nelle more di predisposizione dell'elenco di priorità e in assenza di capienza degli appalti del Settore Tecnico Infrastrutture, lo scrivente Settore ha individuato un elenco di alcune località su cui intervenire in ordine alla loro maggiore criticità in termini di sicurezza, nel quale l'intersezione in oggetto è compresa.
Tale intervento prevede l'organizzazione a rotatoria dell'intersezione in sostituzione dell'impianto semaforico attuale.
In data 2 ottobre 2009, è stato dato mandato al Settore Tecnico Infrastrutture di procedere alla realizzazione dell'intervento.

Cordiali Saluti

IL Funzionario
Ing. Stefano R. Mondani

Il Direttore di Settore
Ing. Stefano Riazzola

Il Responsabile del Servizio
Ing. Claudia Ceccarelli

Settore Pianificazione Mobilità Trasporti e Ambiente - Via Beccaria n°19 - 20122 Milano
tel. +39.02.884.67229 – fax +39.02.884.68335