

Milano



Comune
di Milano



Consiglio
Zona 3

Milano, 15 dicembre 2009

COMUNE DI MILANO
ZONA 3 DECENTRAMENTO
PG 951881/2009
UFF ASSISTENZA ORGAN
Del 15/12/2009
(S) PROTO TECN.SCUOLE E
15/12/2009

Al Settore Tecnico Scuole e Strutture
Sociali

c.a. Ing. Mario Grillone

c.a. Dott. Arch. Fernbach

e p.c.

Alla Dirigente Scolastica
D.D. "Leonardo da Vinci"
Dott.ssa Alessandra Ortenzi
Piazza Leonardo da Vinci, 2/4
20133 MILANO

Oggetto: Situazione edificio scuola primaria Leonardo da Vinci

A seguito del sopralluogo effettuato in data odierna dalle Commissioni Istruzione e Lavori Pubblici del Consiglio di Zona 3, con la presente si chiede che venga sollecitamente intrapreso l'intervento di messa in sicurezza e sistemazione di tutte le strutture compromesse, come da Voi stessi già rilevato, in particolare:

- ◆ crollo parziale del controsoffitto e dell'intonaco del refettorio;
- ◆ infiltrazioni diffuse a soffitti e pareti dei diversi piani, lato piazza Leonardo, in corrispondenza degli scarichi pluviali, con interessamento e allagamento del seminterrato in corrispondenza dei quadri elettrici generali;
- ◆ presenza di due bagni inagibili, sempre in relazione al problema della controsoffittatura;
- ◆ colature di acqua piovana nei sottogronde in corrispondenza degli ingressi della scuola stessa.

Settore
Ufficio

Sottolineando come sia essenziale il rispetto della tempistica prevista per gli interventi (i lavori avrebbero già dovuto essere iniziati lo scorso 9 dicembre), soprattutto allo scopo di poter usufruire pienamente del periodo di chiusura della scuola in occasione delle vacanze natalizie, si chiede che i lavori siano avviati già in questi giorni e la loro tempistica venga concordata con la Direzione Didattica, nella persona della Dirigente scolastica Dott.ssa Alessandra Ortenzi, che è impegnata a garantire la massima collaborazione da parte sua e dei suoi uffici.

Si chiede infine che il Consiglio venga costantemente informato sulla progressione dei lavori e che vengano forniti a questo Consiglio di Zona il nome dell'impresa che ha eseguito gli ultimi lavori, del responsabile degli stessi e del tecnico che ha effettuato il collaudo che avrebbe dovuto garantire la sicurezza della struttura.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI ZONA 3
Pietro Viola