

2.4) Pareti del cassone




FOTO 25 - Dettaglio del degrado del cassone sulla pila 8 (esterno curva)



FOTO 26 - Vista del cassone sulla pila 14 (interno curva)